

①台風・豪雨対策：

他社「吸水土のう」

(SAP直投タイプ)

データ無し



(SAPシート化タイプ)

2) 交番の
出入り口：



吸水性樹脂が入っている部分だけ膨らんで役に立たず、横の自転車置き場に放置されていた。

データ無し

データ無し

1) オフィスビルの浸水：



豪雨災害：NHK
「おはよう日本」より



タイプ：LL-1 3段積

2) 集合住宅備品倉庫の浸水：

マンション1Fの備品倉庫の浸水を防ぐ為
タイプ：JB-1を設置。
雨水を溜め、濁流の方向を変えました。



タイプ：JB-1を並べる



水が溜まり始めました

3) 集合住宅ドアからの浸水：

ドアの2mmの隙間から
室内に浸水してきます。
隅間に吸水テープを張り
付けると、膨らんで浸水
を防ぎます。



4) 倉庫の雨水吹込み：

雨水が吹込むので止水板
が取り付けであった。
荷物の出し入れに不自由
していたとの事。



タイプ：AB-550

ビルメンテ・倉庫業界は
「アクアボーイ」の大きな市場です。